




- Accessibilità degli elementi rilevati**
- Ostacolo**
 - ▲ Accessibilità buona
 - ▲ Accessibilità limitata
 - ▲ Non accessibile
 - Raccordo**
 - Accessibilità buona
 - Accessibilità limitata
 - Non accessibile
 - Attraversamento**
 - Accessibilità buona
 - Accessibilità limitata
 - Non accessibile
 - Marcia piede**
 - Accessibilità buona
 - Accessibilità limitata
 - Non accessibile
 - Edifici**
 - 🏠 Accessibilità buona
 - 🏠 Accessibilità limitata
 - 🏠 Accessibilità scarsa



Piano di Eliminazione
delle Barriere Architettoniche
del Comune di Fossò

Planimetria generale dello stato di fatto

Giugno 2023

Sindaco:
Assessore ai Lavori Pubblici:
Responsabile del procedimento:
Istruttore Amministrativo:
Progettista:

Alberto Baratto
Gianni Cassandro
Ing. Tommaso Doni
Katia De Gobbi
Ing. Elena De Toni



PEBA 2023-2033

Elaborato
07

